



---

---

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

---

---

**OBRA: MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DAS  
INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS  
FERROS/RN**

**LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N° 1.291, CENTRO DE PAU DOS FERROS/RN**

Janeiro, 2025




Fotos 01 a 04: Paredes a serem aplicadas pintura e revisões de piso podotátil:



FONTE: (SEINFRA, 2025)

Fotos 05 a 11: Paredes com infiltrações, eflorescências e pinturas danificadas:





FONTE: (SEINFRA, 2025)



Fotos 12 a 17: revisão de telhado e laje com infiltração:



FONTE: (SEINFRA, 2025)





Fotos 18 a 22: Demolição de forro comprometido e revisão de portas e maçanetas:



FONTE: (SEINFRA, 2025)



Fotos 23 a 25: Iluminações a serem substituídas:



FONTE: (SEINFRA, 2025)

